

PRODUCT CHANGE NOTICE

PCN 编号	PCN20200408-001_HC32L073_LQFP64/LQ48 管脚勘误	发行人:	发行日期: 2020/4/08
客户名称	NA	联系人: NA	

受影响产品	商业名称	规格型号	备注
	HC32L073KATA-LQFP64	NA	
	HC32L073JATA-LQ48	NA	
变更原因描述	数据手册、用户手册关于管脚对应关系勘误		
变更方法描述		修改前数据/用户手册上管脚定义	修改后数据/用户手册上管脚定义
	HC32L073KATA-LQFP64	Pin 1-43 Pin 46 Pin 49-64 无变化 Pin44: USBDM Pin45: USBDP Pin47: AVSS_USB Pin48: AVCC_USB	Pin 1-43 Pin 46 Pin 49-64 无变化 Pin44: PA11 Pin45: PA12 Pin47: DVSS Pin48: DVCC
	HC32L073JATA-LQ48	Pin 1-31 Pin 34 Pin 37-48 无变化 Pin32: USBDM Pin33: USBDP Pin35: AVSS_USB Pin36: AVCC_USB	Pin 1-31 Pin 34 Pin 37-48 无变化 Pin32: PA11 Pin33: PA12 Pin35: DVSS Pin36: DVCC
变更生效日期或产品 Date Code 说明: 无			
华大半导体 MCU 事业部工程部经理签署:  			
日期: 2020.4.13			
客户	部确认意见:		
签署:	日期:		